





MATEBOER
Milieutechniek BV





Rapport

Bomeninventarisatie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle

Kampen
Ambachtsstraat 27
8263 AJ Kampen
Postbus 99
8260 AB Kampen
Tel.: 038—331 50 20

Almere
Steurstraat 7
1317 NZ Almere
Tel.: 036—530 24 10

Joure
Madame Curieweg 29
8501 XC Joure
Tel.: 0513—72 68 26

Zwolle
Zwartewaterallee 56
8031 DX Zwolle
Tel.: 038—331 50 20

www.mateboer.nl

Rapport

Bomeninventarisatie
Nieuwe Veemarkt te Zwolle

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Projectnummer Mateboer:	**Projectnummer Gemeente Zwolle:**	**Datum:**	**Status:**
BO224135/MJW	-	5 september 2022	Definitief
Opgesteld door:	**Paraaf:**	**Gecontroleerd door:**	**Paraaf:**
G. van Dijk BSc.		M.J. Wind BSc.	

INHOUDSOPGAVE

Pagina:

1 INLEIDING 3
1.1 Aanleiding en doel 3
1.2 Huidige situatie en voorgenomen plannen 3
1.3 Verantwoording en gebruik gegevens 4
1.4 Opbouw rapport 4
2 ONDERZOEKSMETHODE 5
2.1 Bureaustudie 5
2.2 Veldinventarisatie 5
3 RESULTATEN 8
3.1 Bureaustudie 8
3.2 Inventarisatie 8
4 CONCLUSIE 11
4.1 Conclusie 11
4.2 Advies 11

BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzichtstekening onderzoekslocatie
Bijlage 2: Overzichtskaart boomnummering
Bijlage 3: Inventarisatietabel
Bijlage 4: Overzichtstekeningen beleidsstatus bomenbestand
Bijlage 5: Overzichtstekeningen conditie bomenbestand
Bijlage 6: Overzichtstabel te verplanten bomen
Bijlage 7: Overzichtstekeningen beheerstatus bomenbestand
Bijlage 8: Geraadpleegde bronnen


1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

Mateboer Milieutechniek B.V. heeft van de gemeente Zwolle opdracht gekregen voor het uitvoeren van een bomeninventarisatie in verband met de herontwikkeling van de locatie Nieuwe Veemarkt te Zwolle. De gemeente Zwolle wil voorafgaand aan de herontwikkeling inzichtelijk hebben wat de omvang en actuele kwaliteit is van het bomenbestand binnen het plangebied. Aan de hand van de inventarisatie is bepaalt welke bomen te handhaven, te verplanten of te vellen zijn.

1.2 Huidige situatie en voorgenomen plannen

Het plangebied is gelegen aan de Nieuwe Veemarkt te Zwolle (figuur 1.1 en bijlage 1). Het plangebied bestaat uit meerdere openbare wegen: Rieteweg, Willemskade, Emmastraat en Veemarkt. Daarnaast betreft het plangebied meerdere particuliere percelen met woningen en loodsen en openbaar groen langs het talud van de A28. De opdrachtgever is voornemens om de locatie om te vormen tot woon- en leefgebied. Enkel de bomen ter plaatse van de openbare ruimte zijn in deze veldinventarisatie opgenomen. Mochten bomen ter plaatse van particulier percelen vrij toegankelijk zijn, dan zijn deze eveneens meegenomen in de veldinventarisatie.



Figuur 1.1 Ligging van het plangebied.

1.3 Verantwoording en gebruik gegevens

Voorliggend onderzoek is uitgevoerd op 30 juni, 4 juli en 6 juli 2022 door G. van Dijk BSc., ondersteund door J. de Lange. Zij zijn door opleiding (European Tree Technician en boomveiligheidscontroleur) en zelfstudie gekwalificeerd voor het doen van boomtechnisch onderzoek.

Dit rapport is uitsluitend samengesteld voor gebruik door de opdrachtgever. Het rapport is alleen geldig in originele en volledige vorm. Ieder ander dan de opdrachtgever, die het rapport gebruikt zonder specifieke referentie, doet dit op eigen risico. Mateboer Milieutechniek B.V. accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever neemt naar aanleiding van het door Mateboer Milieutechniek B.V. uitgevoerde onderzoek.

1.4 Opbouw rapport

In hoofdstuk 2 is de onderzoeksmethodiek beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de inventarisatie beschreven. Tenslotte zijn de conclusies en adviezen in hoofdstuk 4 beschreven.

2 ONDERZOEKSMETHODE

Middels een inventarisatie is inzichtelijk gemaakt wat de hoeveelheid en kwaliteit is van het bomenbestand binnen het plangebied. Voorafgaand aan de inventarisatie is een bureaustudie uitgevoerd om de beleidsstatus van de bomen te raadplegen welke vervolgens zijn opgenomen tijdens de veldinventarisatie.

2.1 Bureaustudie

Aan de hand van de Groenkaart Zwolle is bepaald wat de actuele beleidsstatus is van de aanwezige bomen binnen het plangebied. Hierbij is de keuze gemaakt uit: monumentaal, waardevol of groenstructuur. Vanuit de Groenkaart Zwolle is voor het plangebied een tekening gemaakt welke is meegenomen tijdens de veldinventarisatie.

2.2 Veldinventarisatie

De veldinventarisatie bestond uit de opname van verschillende inventarisatiekenmerken. Middels een uitgebreide visuele inspectie (VTA) zijn de bomen beoordeeld. Hierbij zijn de bomen beoordeeld op de volgende kenmerken: soort (wetenschappelijk), boomeigenaar, boomhoogte, beleidsstatus, omgevingsrisicoklasse, stamdiameter, kroondiameter, standplaats, boombeeld, conditie, toekomstverwachting, gebreken kroon, gebreken stam(voet), maatregelen, urgentie, VTA-status en beheerstatus. De inventarisatie geeft inzicht in wat van de bomen ‘verwacht’ mag worden als er geen project uitgevoerd zou worden.

Voor de inventarisatiekenmerken ‘boomeigenaar, boomhoogte, beleidsstatus, omgevingsrisicoklasse, stamdiameter, kroondiameter, standplaats, boombeeld, conditie, toekomstverwachting, maatregelen, urgentie, VTA-status en beheerstatus’ is gekozen uit de volgende keuzelijst:

Tabel 2.1. Keuzelijst inventarisatiekenmerken.


Boomeigenaar	Gemeente	Particulier	Onbekend				
Boomhoogte (in m)	< 6	6-12	12-18	18-24	>24		
Beleidsstatus	Monumentaal	Waardevol	Groenstructuur				
Omgevingsrisico-klasse	Geen	Beperkt	Algemeen	Verhoogd			
Kroonprojectie (in m)	< 5	5-10	10-15	15-20	20-25	> 25	
Stamdiameter-klasse (in cm)	< 20	20-30	30-50	50-75	75-100	100-125	> 125
Standplaats	Open grond	Beplanting	Gazon	Gesloten verharding	Elementen-verharding	Halfverharding	
Boombeeld	Aanvaard	Regulier	Achterstallig	Verwaarloosd			
Conditie	Goed	Voldoende	Onvoldoende	Slecht	Dood		
Toekomst-verwachting (jaar)	> 15	5-15	1-5	< 1			
Maatregelen	Vellen	Takken innemen	Takken verwijderen	Kroonreductie	Grof dood hout verwijderen	Verankering aanbrengen	Nader onderzoek/ hercontrole
Urgentie	Acuut	<1 maand	<6 maand	<1 jaar	n.v.t.		
VTA-status	Risicoboom	Attentieboom	Boom zonder gebreken				
Beheerstatus	Te handhaven	Te verplanten	Te vellen				

Conditie

De bepaling van de conditie geeft informatie over de gezondheidstoestand van een boom op een bepaald moment. Bij de conditiebepaling is gelet op de volgende kenmerken:

- Vertakkingspatroon;
- Knopvorming;
- Achterblijvende groei;
- Symptomen die wijzen op een ziekte of aantasting, veroorzaakt door onder andere insecten, bacteriën of schimmels.

De conditie wordt volgens de methode Roloff (Roloff, A., 2001) in vijf klasses ingedeeld: Goed, Redelijk, Matig, Slecht en Dood (zie figuur 2.1 en tabel 2.2)



Figuur 2.1. Conditiebepaling volgens de methode van Roloff (Roloff, A., 2001).

Tabel 2.2. Conditie klasses volgens de methode van Roloff (Roloff, A., 2001).

Conditie klasses				
Klasse	Conditie	Beoordelingsfactoren		
0	Goed	Expansie	Jeugdfase	Gezond
1	Voldoende	Stagnatie	Volwassenfase	Verzwakt
2	Onvoldoende	Regressie	Ouderdomsfase	Sterk verminderd
3	Slecht	Aftakeling	Aftakeling	Afstervend
4	Dood			

Afwijkingen/gebreken

De bomen zijn visueel beoordeeld op mechanische gebreken die kunnen duiden op breukgevoeligheid en/of stabiliteit. De beoordeling is uitgevoerd volgens methode Mattheck en Breloer (Mattheck, C., Breloer, H., 1995). Hierbij is gelet op de volgende kenmerken:

- Dood hout;
- Plakoksels;
- Zuiger;
- Schuurtakken;
- Elleboogtak;
- Waterlot;
- Holtes in stam en/of takken;

- Symptomen die wijzen op een ziekte of aantasting, veroorzaakt door onder andere insecten, bacteriën of schimmels.

De bomen zijn ingemeten met Topcon. Ter plaatse van het talud langs de A28 was de verbinding met de GPS dusdanig slecht dat hier de bomen handmatig zijn ingetekend. Deze boompunten zijn vervolgens overgezet in het GIS-systeem.

3 RESULTATEN

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de bureaustudie en de veldinventarisatie. In bijlage 2 is een overzichtstekening opgenomen met daarin alle geïnventariseerde bomen met bijbehorende boomnummers. In totaal zijn 422 bomen geïnventariseerd. In bijlage 3 is de totale inventarisatietabel opgenomen.

3.1 Bureaustudie

Middels de bureaustudie en de veldinventarisatie is inzicht verkregen in de beleidsstatus van het bomenbestand binnen het plangebied. In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de beleidsstatus van het bomenbestand.

Tabel 3.1. Beleidsstatus bomenbestand.

	Aantallen	Boomnummer (s)	% van totaal
Monumentaal	1	146	0,3%
Waardevol	16	141, 238, 246, 260, 261, 262 en 413 t/m 422	3,8%
Groenstructuur	373	01 t/m 136, 171 t/m 412	88,3%
N.v.t.	32	137 t/m 140, 142 t/m 145 en 147 t/m 170	7,6%
	422		**100%**

Op basis van de gegevens is gebleken dat het overgrote deel onderdeel uitmaakt van de groenstructuur, namelijk 373 bomen. 1 boom is monumentaal, 16 bomen zijn waardevol en de overige 32 bomen hebben geen aangewezen beleidsstatus. In bijlage 4 zijn de overzichtstekeningen opgenomen met daarin de beleidsstatus van het bomenbestand.

3.2 Inventarisatie

Tijdens de veldinventarisatie zijn de in paragraaf 2.2 beschreven boomgegevens opgenomen. In de tabel 3.2 is een overzicht weergegeven van het sortiment binnen het plangebied.

Tabel 3.2. Sortiment bomenbestand.

Soort (wetenschappelijk)	Aantallen	% van totaal
Acer campestre	183	43,1%
Acer platanoides	1	0,3%
Acer pseudoplatanus	11	2,6%
Acer saccharinum	2	0,5%
Aesculus hippocastanum	1	0,3%
Ailanthus altissima	1	0,3%
Alnus cordata	22	5,2%
Alnus glutinosa	1	0,3%
Alnus x spaethii x Spaeth	14	3,3%
Carpinus betulus	5	1,2%
Castanea sativa	1	0,3%
Crataegus monogyna	5	1,2%
Fagus sylvatica	4	0,9%
Fraxinus excelsior	49	11,6%
Gleditsia triacanthos	6	1,4
Platanus x hispanica	56	13,3%
Prunus	1	0,3%
Prunus avium	1	0,3%
Prunus cerasifera Nigra	2	0,5%
Quercus robur	41	9,7
Robinia pseudoacacia	2	0,5%
Salix alba	10	2,4%

Sorbus aucuparia	1	0,3%
Taxus canadensis	1	0,3%
Tilia cordata	1	0,3%
	422	**100%**

In totaal zijn er 422 bomen geïnventariseerd. Er zijn 25 soorten aangetroffen. De soorten die het meeste voorkomen zijn Acer campestre (gewone esdoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Platanus x hispanica (gewone plataan) en Quercus robur (zomereik). Met name in het talud langs de A28 is een vrij homogeen beeld van Acer campestre en Quercus robur waargenomen. Ter plaatse van de openbare ruimte is een grotere verscheidenheid aan soorten waargenomen.

Op het terrein is een goede, gezonde spreiding van hoogteklasses en stamdiameters aanwezig. Dit zegt iets over de leeftijdsspreiding van de bomen en de continuïteit van het bomenbestand door jong volwassen bomen. Bomen met een hoogte van meer dan 24 en een stamdiameter van meer dan 125 centimeter zijn er echter weinig tot niet. In tabel 3.3 en 3.4 is een overzicht weergegeven van de hoogteklassen en stamdiameterklassen.

Tabel 3.3. Boomhoogteklassen bomenbestand.

Boomhoogteklasse (in m)	Aantal	% van totaal
< 6	94	22,3%
6-12	166	39,4%
12-18	153	36,3
18-24	7	1,7%
> 24	1	0,3%
Totaal	422	100%

Tabel 3.4. Stamdiameterklassen bomenbestand.

Boomhoogteklasse (in cm)	Aantal	% van totaal
< 20	122	28,8%
20-30	129	30,7%
30-50	130	30,7%
50-75	31	7,3%
75-100	9	2,2%
100-125	1	0,3%
125-150	0	0%
> 150	0	0%
Totaal	422	100%

Conditioneel zijn de bomen op het terrein gezond te noemen. Ruim 33% van de bomen verkeren in goed conditie. Van ruim 48% van de bomen is de conditie voldoende. Van ruim 10% van de bomen is de conditie onvoldoende en van ruim 7% is de conditie slecht en 0,5% van de bomen is dood. In bijlage 5 zijn de overzichtstekeningen opgenomen met daarin de conditie van het bomenbestand. Over het algemeen is de toekomstverwachtingen van de bomen hoog. Ruim 80% van de bomen heeft een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar, ruim 12% heeft een toekomstverwachting 5-15 jaar, ruim 6% een toekomstverwachting van 1-5 jaar en een kleine 1 % een toekomstverwachting van minder dan 1 jaar doordat deze bomen óf dood zijn óf te vellen zijn. In tabel 3.5 is een overzicht weergegeven van de conditie van het bomenbestand. In bijlage 3.6 is een overzicht weergegeven van de toekomstverwachting van de bomen binnen het plangebied.

Tabel 3.5. Conditie bomenbestand.

Conditie	Aantal	% van totaal
Goed	140	33,3%
Voldoende	205	48,4%
Onvoldoende	44	10,4%
Slecht	31	7,4%
Dood	2	0,5%
Totaal	422	100%

Tabel 3.6. Toekomstverwachting bomenbestand.

Toekomstverwachting	Aantal	% van totaal
> 15 jaar	338	80%
5-15 jaar	54	12,8%
1-5 jaar	27	6,5%
< 1 jaar	3	0,7%
Totaal	422	100%

Bij een aantal bomen zijn gebreken waargenomen (zie bijlage 3). Ter plaatse van deze bomen zijn maatregelen noodzakelijk. Bij 102 van de 422 bomen hoeft niks te gebeuren. Bij een zeer groot aantal bomen (305) moet met een bepaalde urgentie het grove dode hout verwijderd te worden, bij 14 bomen dienen takken ingenomen te worden en 15 bomen dienen nader onderzocht te worden. Verder zijn 44 bomen stervende, dood of hebben een slechte conditie en dienen om deze reden geveld te worden. In tabel 3.7 is een overzicht weergegeven van de maatregelen en de urgenties.

Tabel 3.7. Maatregelen en urgenties bomenbestand.

Maatregelen/urgentie	Acuut	< 1 maand	< 6 maanden	< 1 jaar	n.v.t.	**Totaal**
Vellen	-	-	-	36	8	44
Takken innemen	-	-	-	14	-	14
Takken verwijderen	-	-	-	-	-	-
Kroonreductie	-	-	-	-	-	-
Grof dood hout verwijderen	-	-	11	294	-	305
Verankering aanbrengen	-	-	-	-	-	-
Nader onderzoek	-	-	8	7	-	15
Her controle	-	-	-	-	-	-

Naast de mechanische gebreken, zijn bij het overgrote deel van het aantal zomereiken de eikenprocessierups waargenomen.

4 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is de conclusie weergegeven waarbij aangegeven is welke bomen te handhaven, te verplanten en te vellen zijn.

4.1 Conclusie

Om een boom succesvol te verplanten, dient de boom over een goede conditie te beschikken. Dit is van belang zodat de boom de verplantschok te boven kan komen. Daarnaast geld over het algemeen dat bij bomen met een stamdiameter van minder dan 20 centimeter het niet zin- en/of succesvol wordt geacht om deze bomen te verplanten. Op basis hiervan is een grove selectie gemaakt van welke bomen potentieel te verplanten zijn.

In tabel 4.1 is een overzicht weergegeven van de bomen die te handhaven, potentieel te verplanten en te vellen zijn.

Tabel 4.1. Beheerstatus bomen.

Beheerstatus	Aantal	% totaal
Te handhaven	377	89,3%
Te verplanten	113	26,8%
Te vellen	44	10,4%
Totaal	**422**	**100%**

Op basis van de inventarisatie blijkt dat 377 van de bomen is te handhaven, waarvan 113 bomen mogelijk te verplanten zijn. 44 bomen zijn te vellen. In bijlage 6 is een overzichtstabel opgenomen met daarin weergegeven welke bomen te verplanten zijn. In bijlage 7 zijn de overzichtstekeningen opgenomen met daarin de beheerstatus van het bomenbestand.

4.2 Advies

Op basis van de inventarisatie is gebleken dat ter plaatse van het talud langs de A28 de bomen erg dicht op elkaar staan waardoor er duidelijk sprake is van concurrentie. Hierdoor worden veel bomen verstikt. Om de bomen volwaardig uit te kunnen laten groeien, wordt geadviseerd om langs het talud een dunning uit te voeren.


Het bomenbestand is divers qua soort en leeftijd. Conditioneel verkeren de bomen in een goede gezondheid. Bij 378 bomen zijn maatregelen voorgesteld (tabel 3.7). De maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen van grof dood hout. Geadviseerd wordt om de maatregelen binnen de gestelde termijnen uit te laten voeren.


Om vast te kunnen stellen welke bomen als verplantbaar worden geacht, wordt geadviseerd om bij de bomen, die op basis van deze inventarisatie als potentieel verplantbaar worden geacht, een verplantbaarheidsonderzoek uit te laten voeren.

Bijlage 1: Overzichtstekening onderzoekslocatie

Overzichtstekening plangebied

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

- Onderzoekslocatie


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	MJW
Product:	BI
Tekenaar:	GD
Datum:	28 juni 2022
Schaal (A3):	1:2500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle


MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Bijlage 2: Overzichtstekening boomnummering

Overzichtstekening boompunten

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

- Boompunten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	14 juli 2022
Schaal (A3):	1:3000
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening boompunten

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

- Boompunten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	14 juli 2022
Schaal (A3):	1:400
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening boompunten

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

- Boompunten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	14 juli 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening boompunten

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

- Boompunten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	14 juli 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening boompunten

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

- Boompunten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	14 juli 2022
Schaal (A3):	1:1500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening boompunten

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

- Boompunten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	14 juli 2022
Schaal (A3):	1:1000
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening boompunten

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda


- Boompunten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	14 juli 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening boompunten

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

- Boompunten

Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	14 juli 2022
Schaal (A3):	1:700
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Bijlage 3: Inventarisatietabel

Boomnummer	Straatnaam	Soortnaam (wetenschappelijk)	Soortnaam (Nederlands)	Boomeigenaar	Boomhoogte	Beleidsstatus	Omgevingsrisicoklasse	Kroonprojectie	Stamdiameter	Standplaats	Boombeeld	Conditie	Toekomstverwachting	Gebreken kroon	Gebreken stamvoet	Maatregelen	Urgentie	VTA-status	Beheerstatus	Datum
001	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
002	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
003	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
004	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
005	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
006	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
007	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
008	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	50-75	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
009	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
010	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
011	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	50-75	Ruw gras	Achterstallig	Onvoldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
012	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
013	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	50-75	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
014	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Achterstallig	Onvoldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
015	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
016	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
017	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	50-75	Ruw gras	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
018	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
019	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout+zwam stamvoet	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
020	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	30-50	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
021	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	< 5	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
022	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
023	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
024	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
025	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Slecht	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
026	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
027	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
028	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
029	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
030	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
031	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
032	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
033	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
034	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Regulier	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
035	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
036	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	50-75	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
037	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
038	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout+holte stamvoet	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
039	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
040	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
041	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
042	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
043	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
044	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
045	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
046	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Slecht	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
047	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
048	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
049	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
050	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout+schimmel stamvoet	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
051	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
052	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
053	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
054	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
055	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
056	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
057	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
058	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
059	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
060	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
061	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
062	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
063	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
064	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
065	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
066	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
067	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
068	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
069	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
070	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
071	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
072	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
073	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
074	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
075	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
076	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
077	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
078	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
079	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
080	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
081	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
082	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
083	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
084	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
085	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
086	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
087	Talud A28	Carpinus betulus	Haagbeuk	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
088	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
089	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
090	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
091	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
092	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
093	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
094	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
095	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
096	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
097	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
098	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
099	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
100	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
101	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
102	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
103	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
104	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
105	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
106	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
107	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
108	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
109	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
110	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
111	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
112	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
113	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
114	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
115	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
116	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
117	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
118	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
119	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
120	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022

121	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
122	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
123	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
124	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
125	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
126	Talud A28	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te vellen	30-6-2022
127	Talud A28	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	5-15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
128	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
129	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Dood	< 1	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
130	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
131	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Dood	< 1	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
132	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
133	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12018	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	30-6-2022
134	Talud A28	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te vellen	30-6-2022
135	Talud A28	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te vellen	30-6-2022
136	Talud A28	Carpinus betulus	Haagbeuk	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
137	Meeuwenlaan	Tilia Cordata	Winterlinde	Particulier	< 6	N.v.t.	Verhoogd	< 5	< 20	Gesloten verharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
138	Meeuwenlaan	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
139	Meeuwenlaan	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
140	Meeuwenlaan	Robinia pseudoacacia	Robinia	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
141	Meeuwenlaan	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Waardevol	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
142	Veemarkt	Robinia pseudoacacia	Robinia	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	30-6-2022
143	Veemarkt	Fraxinus excelsior	Smalbladige es	Particulier	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
144	Veemarkt	Fraxinus excelsior	Smalbladige es	Particulier	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
145	Veemarkt	Acer campestre	Spaanse aak	Particulier	6-12	N.v.t.	Verhoogd	10-15	30-50	Halfverharding	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
146	Veemarkt	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	Particulier	> 24	Monumentaal	Verhoogd	10-15	100-125	Halfverharding	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
147	Veemarkt	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
148	Veemarkt	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
149	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
150	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
151	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	< 5	20-30	Gazon	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
152	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
153	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
154	Veemarkt	Prunus	Sierkers	Gemeente	< 6	N.v.t.	Verhoogd	< 5	20-30	Verharding	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
155	Veemarkt	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	< 5	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
156	Veemarkt	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
157	Veemarkt	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
158	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
159	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
160	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
161	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
162	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
163	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
164	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
165	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
166	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
167	Veemarkt	Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	Particulier	6-12	N.v.t.	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
168	Veemarkt	Prunus cerasifera Nigra	Zwarte kerspruim	Particulier	< 6	N.v.t.	Algemeen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
169	Veemarkt	Prunus cerasifera Nigra	Zwarte kerspruim	Particulier	< 6	N.v.t.	Algemeen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	30-6-2022
170	Veemarkt	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	Particulier	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
171	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Ruw gras	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
172	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Elementenverharding	Regulier	Voldoende	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
173	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Elementenverharding	Achterstallig	Goed	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
174	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
175	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	< 20	Ruw gras	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
176	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	< 20	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
177	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
178	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Ruw gras	Achterstallig	Onvoldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
179	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Ruw gras	Verwaarloosd	Slecht	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	4-7-2022
180	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
181	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	> 15 jaar	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
182	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	5-15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
183	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
184	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
185	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
186	Rieteweg	Salix alba	Schietwilg	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Ruw gras	Verwaarloosd	Onvoldoende	1-5	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Risicoboom	Te vellen	4-7-2022
187	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
188	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Elementenverharding	Achterstallig	Voldoende	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
189	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
190	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15 jaar	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
191	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
192	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	1-5	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	4-7-2022
193	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
194	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
195	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
196	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
197	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
198	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
199	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Ruw gras	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
200	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Ruw gras	Achterstallig	Onvoldoende	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
201	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
202	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
203	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
204	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
205	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
206	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Ruw gras	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
207	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Ruw gras	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
208	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Ruw gras	Aanvaard	Goed	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
209	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
210	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
211	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	20-30	Ruw gras	Verwaarloosd	Slecht	1-5	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	4-7-2022
212	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	50-75	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
213	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	1-5	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	4-7-2022
214	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
215	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
216	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15 jaar	Grof dood hout+holte	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
217	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Achterstallig	Onvoldoende	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
218	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Elementenverharding	Achterstallig	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
219	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Elementenverharding	Achterstallig	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
220	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	< 20	Elementenverharding	Achterstallig	Voldoende	5-15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
221	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Elementenverharding	Achterstallig	Voldoende	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
222	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
223	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
224	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
225	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
226	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
227	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
228	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	10-15	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
229	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	1-5	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	4-7-2022
230	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
231	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	4-7-2022
232	Rieteweg	Ailanthus altissima	Hemelboom	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	1-5	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	4-7-2022
233	Rieteweg	Alnus glutinosa	Zwarte els	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
234	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
235	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Elementenverharding	Achterstallig	Voldoende	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
236	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
237	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Gesloten verharding	Achterstallig	Onvoldoende	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
238	Rieteweg	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	Gemeente	18-24	Waardevol	Verhoogd	10-15	50-75	Elementenverharding	Regulier	Voldoende	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
239	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	< 20	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	4-7-2022
240	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Algemeen	< 5	< 20	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
241	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Algemeen	< 5	< 20	Ruw gras	Regulier	Voldoende	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
242	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Gazon	Regulier	Slecht	1-5	Grof dood hout+holte	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022


243	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Ruw gras	Regulier	Slecht	1-5	Grof dood hout+holte	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
244	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Ruw gras	Regulier	Slecht	1-5	Grof dood hout+holte	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
245	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	< 20	Ruw gras	Regulier	Slecht	1-5	Grof dood hout+holte	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 6 maanden	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
246	Rieteweg	Castanea sativa	Tamme kastanje	Gemeente	6-12	Waardevol	Algemeen	10-15	50-75	Ruw gras	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
247	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Aanvaard	Goed	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
248	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	10-15	20-30	Beplant	Regulier	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
249	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
250	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Gazon	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
251	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
252	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	4-7-2022
253	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
254	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
255	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
256	Willemskade	Acer Platanoides	Noorse esdoorn	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
257	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
258	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
259	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
260	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
261	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	18-24	Waardevol	Verhoogd	10-15	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
262	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	18-24	Waardevol	Verhoogd	10-15	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
263	Veemarkt	Taxus canadensis	Taxus	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	50-75	Open grond	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
264	Veemarkt	Prunus avium	Zoete kers	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Elementenverharding	Regulier	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
265	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
266	Veemarkt	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	50-75	Elementenverharding	Regulier	Slecht	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
267	Veemarkt	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	50-75	Elementenverharding	Regulier	Onvoldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
268	Veemarkt	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	50-75	Elementenverharding	Regulier	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	4-7-2022
270	Talud A28	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
271	Talud A28	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
272	Talud A28	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Slecht	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	6-7-2022
273	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
274	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
275	Talud A28	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Slecht	1-5	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	6-7-2022
276	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
277	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
278	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
279	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout+holte stam	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen+nader onderzoek	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
280	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
281	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
282	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
283	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
284	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	1-5	Grof dood hout+holtes	N.v.t.	N.v.t.	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	6-7-2022
285	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
286	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
287	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
288	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
289	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
290	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
291	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
292	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
293	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
294	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
295	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
296	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
297	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	6-7-2022
298	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
299	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
300	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
301	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
302	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
303	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
304	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Onvoldoende	5-15	Grof dood hout+holte stam	N.v.t.	N.v.t.	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	6-7-2022
305	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
306	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
307	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
308	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
309	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
310	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
311	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
312	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
313	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
314	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
315	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
316	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
317	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
318	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
319	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
320	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
321	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
322	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
323	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
324	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
325	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
326	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
327	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
328	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
329	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
330	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
331	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
332	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
333	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
334	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
335	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
336	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
337	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
338	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
339	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
340	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
341	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
342	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
343	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
344	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
345	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
346	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	6-7-2022
347	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
348	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Slecht	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	6-7-2022
349	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
350	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	18-24	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
351	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	5-15	Grof dood hout+holte stam	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen+nader onderzoek	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
352	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
353	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
354	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	1-5	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	6-7-2022
355	Talud A28	Carpinus betulus	Haagbeuk	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
356	Talud A28	Carpinus betulus	Haagbeuk	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
357	Talud A28	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
358	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
359	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
360	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	18-24	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
361	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
362	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
363	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
364	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
365	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022


366	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
367	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
368	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Verwaarloosd	Slecht	< 1	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	< 1 jaar	Risicoboom	Te vellen	6-7-2022
369	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
370	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
371	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout+plakoksel stam	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
372	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
373	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
374	Talud A28	Carpinus betulus	Haagbeuk	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
375	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
376	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout+pholte stam	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
377	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
378	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	5-15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te vellen	6-7-2022
379	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout+plakoksel stam	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
380	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
381	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	< 5	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	5-15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te vellen	6-7-2022
382	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
383	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
384	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
385	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
386	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
387	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
388	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	18-24	Groenstructuur	Geen	5-10	50-75	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
389	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
390	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	18-24	Groenstructuur	Geen	5-10	50-75	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
391	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
392	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout+onbekend vruchtlichaam stamvoet	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
393	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout+onbekend vruchtlichaam stamvoet	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen+nader onderzoek	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
394	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
395	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
396	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
397	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
398	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
399	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
400	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
401	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	< 20	Beplant	Achterstallig	Voldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
402	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
403	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
404	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	50-75	Elementenverharding	Regulier	Voldoende	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven	6-7-2022
405	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
406	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
407	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
408	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
409	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
410	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
411	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
412	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
413	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
414	Emmastraat	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	5-10	50-75	Elementenverharding	Regulier	Onvoldoende	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven	6-7-2022
415	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
416	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
417	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
418	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
419	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
420	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
421	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
422	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022

Bijlage 4: Overzichtstekeningen beleidsstatus bomenbestand

Overzichtstekening Beleid

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beleidstatus

- Groenstructuur
- Monumentaal
- N.v.t.
- Waardevol

Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:3000
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle


MATEBOER Milieutechniek BV

Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Beleidstatus

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beleidstatus


- Groenstructuur


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:253.55
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Beleid

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beleidstatus


- Groenstructuur


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:507.1
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Beleid

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beleidstatus


- Groenstructuur


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:507.1
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Beleid

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beleidstatus

- Groenstructuur
- N.v.t.


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:1014.2
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Beleid

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beleidstatus


- Groenstructuur
- Waardevol


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:1014.2
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Beleid

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beleidstatus

- Groenstructuur
- Monumentaal
- N.v.t.
- Waardevol


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:2028.4
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Bijlage 5: Overzichtstekeningen conditie bomenbestand

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle



Legenda

Conditie

- Dood
- Goed
- Onvoldoende
- Slecht
- Voldoende


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:3000
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Conditie


- Dood
- Goed
- Onvoldoende
- Slecht
- Voldoende


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:253.55
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Conditie


- Goed
- Onvoldoende
- Slecht
- Voldoende


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:507.1
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Conditie


- Goed
- Onvoldoende
- Slecht
- Voldoende


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:507.1
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Conditie

- Goed
- Onvoldoende
- Slecht
- Voldoende


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:1014.2
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Conditie


- Goed
- Onvoldoende
- Slecht
- Voldoende


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:1014.2
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Conditie

- Goed
- Onvoldoende
- Slecht
- Voldoende

Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	4 augustus 2022
Schaal (A3):	1:2028.4
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure


Bijlage 6: Overzichtstabel te verplanten bomen


Boomnummer	Straatnaam	Soortnaam (wetenschappelijk)	Soortnaam (Nederlands)	Boomeigenaar	Boomhoogte	Beleidsstatus	Omgevingsrisicoklasse	Kroonprojectie	Stamdiameter	Standplaats	Boombeeld	Conditie	Toekomstverwachting	Gebreken kroon	Gebreken stamvoet	Maatregelen	Urgentie	VTA-status	Beheerstatus	Datum
017	Talud A28	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	50-75	Ruw gras	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
030	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
033	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
048	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
077	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
078	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
083	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
087	Talud A28	Carpinus betulus	Haagbeuk	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
101	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
113	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
138	Meeuwenlaan	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
139	Meeuwenlaan	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
140	Meeuwenlaan	Robinia pseudoacacia	Robinia	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
141	Meeuwenlaan	Quercus robur	Zomereik	Gemeente	6-12	Waardevol	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
143	Veemarkt	Fraxinus excelsior	Smalbladige es	Particulier	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
144	Veemarkt	Fraxinus excelsior	Smalbladige es	Particulier	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
145	Veemarkt	Acer campestre	Spaanse aak	Particulier	6-12	N.v.t.	Verhoogd	10-15	30-50	Halfverharding	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
146	Veemarkt	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	Particulier	> 24	Monumentaal	Verhoogd	10-15	100-125	Halfverharding	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
147	Veemarkt	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
148	Veemarkt	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
149	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
150	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
151	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	< 5	20-30	Gazon	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
152	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
153	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	50-75	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
154	Veemarkt	Prunus	Sierkers	Gemeente	< 6	N.v.t.	Verhoogd	< 5	20-30	Verharding	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
155	Veemarkt	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	< 5	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
156	Veemarkt	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
157	Veemarkt	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
158	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
159	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
160	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
161	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
162	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
163	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
164	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
165	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
166	Veemarkt	Salix alba	Schietwilg	Particulier	6-12	N.v.t.	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
167	Veemarkt	Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	Particulier	6-12	N.v.t.	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
170	Veemarkt	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	Particulier	6-12	N.v.t.	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	30-6-2022
171	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Ruw gras	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
173	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Elementenverharding	Achterstallig	Goed	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
189	Rieteweg	Alnus x spaethii x Spaeth	Grootbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
190	Rieteweg	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Aanvaard	Goed	> 15 jaar	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
201	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Verhoogd	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
202	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
203	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
204	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
205	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Mulchlaag	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
206	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Ruw gras	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
207	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Ruw gras	Aanvaard	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
208	Rieteweg	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Ruw gras	Aanvaard	Goed	> 15	Overhangende takken	N.v.t.	Takken innemen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
209	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	10-15	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15 jaar	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
230	Rieteweg	Alnus cordata	Hartbladige els	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Verhoogd	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
246	Rieteweg	Castanea sativa	Tamme kastanje	Gemeente	6-12	Waardevol	Algemeen	10-15	50-75	Ruw gras	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
247	Rieteweg	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Aanvaard	Goed	5-15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
251	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Gazon	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
253	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	20-30	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
255	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
260	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
261	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	18-24	Waardevol	Verhoogd	10-15	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
262	Willemskade	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	18-24	Waardevol	Verhoogd	10-15	50-75	Beplant	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
263	Veemarkt	Taxus canadensis	Taxus	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	50-75	Open grond	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
265	Veemarkt	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Gazon	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	4-7-2022
270	Talud A28	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
298	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
299	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
300	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
301	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
302	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
303	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
305	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
307	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
318	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Geen	5-10	30-50	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
319	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
326	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
327	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
328	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
329	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
331	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
334	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
335	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
336	Talud A28	Fraxinus excelsior	Gewone es	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Geen	5-10	20-30	Beplant	Achterstallig	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
337	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	5-10	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
338	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
341	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	< 6	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
344	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
345	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
349	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
350	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	18-24	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
361	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Beperkt	< 5	20-30	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
362	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
367	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
370	Talud A28	Acer campestre	Spaanse aak	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Beperkt	5-10	30-50	Beplant	Verwaarloosd	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verdwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
402	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
403	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	Grof dood hout	N.v.t.	Grof dood hout verwijderen	< 1 jaar	Risicoboom	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
405	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
406	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
407	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
408	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
409	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
410	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
411	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Groenstructuur	Algemeen	5-10	30-50	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
412	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	6-12	Groenstructuur	Algemeen	< 5	20-30	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
413	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
415	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
416	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
417	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
418	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
419	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
420	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
421	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022
422	Emmastraat	Platanus x hispanica	Gewone plataan	Gemeente	12-18	Waardevol	Algemeen	10-15	75-100	Elementenverharding	Regulier	Goed	> 15	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Boom zonder gebreken	Te handhaven/te verplanten	6-7-2022

Bijlage 7: Overzichtstekeningen beheerstatus bomenbestand

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus


- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:2500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus


- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen

Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus


- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen

Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	5 september 2022
Schaal (A3):	1:150
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus


- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	5 september 2022
Schaal (A3):	1:150
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus


- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus


- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	5 september 2022
Schaal (A3):	1:200
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening Conditie

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus

- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen


0 2 4 6 8 10 m


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	5 september 2022
Schaal (A3):	1:200
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus

- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus

- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus


- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus


- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus


- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten
- Te vellen


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus

- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten


Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Overzichtstekening met beheerstatus bomenbestand

Nieuwe Veemarkt te Zwolle





Legenda

Beheerstatus

- Te handhaven
- Te handhaven/te verplanten

Projectnummer:	BO224135
Projectleider:	Matthé Wind
Product:	ECO BI
Tekenaar:	KRV
Datum:	2 september 2022
Schaal (A3):	1:500
Opdrachtgever:	Gemeente Zwolle

MATEBOER
Milieutechniek BV
Zwolle - Kampen - Almere - Joure

Bijlage 8: Geraadpleegde bronnen

C. Mattheck, H. Breloer. 1994. Field guide for visual tree assessment (VTA). Arbocultural Journal. Pagina 1-23. https://doi.org/10.1080/03071375.1994.9746995

Roloff, A. (2001). Baumkronen: Verständnis und praktische Bedeutung eines kamp/exen Natürphänomens. Stuttgart, Deutschland: Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co.

Janssen, i. J. (2013, 5e geheel herzien druk). Stadsbomen Vademecum 4: Boomsoorten en gebruikswaarde. Arnhem, Nederland: IPC Groene Ruimte.

Gemeente Zwolle. (datum onbekend). Groene Kaart. Geraadpleegd op 29 juni 2022, via https://www.zwolle.nl/groenekaart